

Fv.363 Bamble kirke-Grindbakken

Oppdrag: 2210008

Prosjekt: C13522

Hull 7

Pose. Dybde 0,0-1,0m: Analysert til: Sandig silt, humusholdig

Prøven har grå, brun og sort farge. Synlig humus. Antatt silt med grus og sand (leirig?).

Arbeidsskjema				Versjon:	
Oppdragsnr.	7		LABSYS nr.	2210008	
Hull nr.	7		Labnummer	3-1	
Dybde fra	0,0	Dybde til	1,0	Sign. laborant	
Røvetaker dato	SVV TENF+EP		17.02.2021	Oppdr.navn	Fv363. Bamble Grindbakken GS v
Cylinder nr.			Geoteknisk fagressurs	Asgrimur (TerraPlan AS)	
esialforsøl	STATENS VEGVESEN		mm	Stål	Plast X
Bes	Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3		KS-innblanding		
Sted:	Bamble		Dybde:	0-1	
Oppdrag nr.:	170418r		Jordart:	Jord, grus	
Hull:	2		Dato:	17/2-21	
Pel:			Sign:	TEN/EP	



Pose. Dybde 1,0-2,0m: Analysert til: Silt.

Prøven har mørk brun, rust/brun og grå farge. Antatt silt med noe grus og sand.

Arbeidsskjema									
Oppdragsnr.				LARSYS nr.	2210008		Laboratorium	3-2	
Hull nr.	7			Analysedato					
Dybde fra	1,0	Dybde til	2,0	Oppdr.navn	Fv363, Bamble Grindbakken G5 veg				
Prøvetaker / dato	SVV TENF+EP / 17.02.2021			Geoteknisk fagressurs	Asgrimur (Terraplan AS)				
Sylinder nr.	Pose			Type	mm	Såil	Plast	x	Pose
Spesialf				ter	KS-innblanding				
STATENS VEGVESEN									
Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3									
Sted:	Bamble			Dybde:	1-2				
Oppdrag nr.:	204198			Jordart:	Silt				
Hull:	7			Dato:	19/2-21				
Pel:				Sign:	TENF, EP				
Jernnett nr. 638. Merkingsapp for sylinderprøver. 20.08.1990. 1000. 1000. 1000. 1000.									



Syl. C18. Dybde 2,2-3,0m:

Prøven har grå, brun og rustbrun farge. Hard -> tørrskorpe. Antatt leirig silt.

Oppdragsnr. 7		Arbeidskjempe	
Hull nr. 2	Løst nr. 2219058	Laborantens sign. labor.	
Dybde fra 2,2	Dybde til 3,0	Analysestatus	
Prøvetaker (dato) SVV TENF-EP	17.02.2011	Prøve Bømlø	
Sylinder nr. C18		Vannlagtrykk	
STATENS VEGVESEN		Kontrollert av	
Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3		Kontrollert av	
Sted: Bømlø	Dybde: 2,2-3	Jordart: Silt	
Oppdrag nr. 1704198r	Dato: 17.12.21	Sign.: TENF-EP	
Hull: 7			
Pel: C18			



F E D C B A




C




B




A




F




E





D



B



D



E



Syl B8 Dybde 3,2-4,0m:

Prøven er bløt og har grå farge med noe brunskjær. Bløt leire med hardere leirklumper. Antatt leire.

Oppdragsnr.		LABEY nr.		Labenummer	
7		2210008		1-4	
Dybde fra		Dybde til		Dybde meter	
3,2		4,0		0,8	
Prosjekt nr.		1702.2021		Prosjekt navn	
8.8		1702.2021		Antatt leire	
Sylinder nr.		Type		Ø diameter	
8.8		54		mm x 500	
STATENS VEGVESEN		Veglaboratoriet, Geoteknikk 25. Blindern, Oslo 3		KS-tilstand	
Stor: <i>Sample</i>		Dybde: <i>3,2-4</i>		Jorden: <i>Silt</i>	
Oppdrag: <i>170418r</i>		Dato: <i>17/2-21</i>		Sign: <i>TEVE, LP</i>	
Hull: <i>88</i>		Bløt: <i>17/2-21</i>		Sign: <i>TEVE, LP</i>	




F →

→

→




→ A



C

B

A



F

E

D

Pose. Dybde 4,2-5,0m:

Prøven er myk og har grå farge. En grus på 16,0mm i skille mellom C og D bit. Bløtt lag i bunn av E og topp av F bit. Kvikk. Antatt siltig leire.

STATENS VEGVESEN		Arbeidsskjema	
Oppdrag nr.	7	LABSYS nr.	2210008
Hull nr.	4,2	Analysedato	25.02.2021
Dybde fra	4,2	Dybde til	5,0
Prøvetaker i dato	SVV TENF+EP	Oppdr.navn	Fv363, Bamble Grindbakken GS-veg
Skjema nr.	R 21	Geoteknisk fagressurs	Asgrimur (Terraplan AS)
		54	mm x Stål
		meter	KS-innblanding
STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3			
Sted:	Bamble	Dybde:	4,2-5
Oppdrag nr.:	1904111	Jordart:	kvikk
Hull:	7	Dato:	13.2.21
Pel:	R 21	Sign:	TENF+EP



F D E C B A



C




B



A




F







E



D






Laboratorium: Regionallaboratoriet Skien - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215


Oppdragsnavn	FV363 Bamble kirke - Grindbakken
Prosjektnavn	F - VoT Lab.og gr.bor
Ansvarsområdenavn	Laboratorium sørøst A

Prøvenr.	1	2			
Uttaksdato	17.02.2021	17.02.2021			
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt			
Humus (Glødetap)	3.7	1.4			
Vanninnhold (%)	29.8	21.5			
% <63µm av <delsikt	61.0 (22,4 mm)	81.9 (22,4 mm)			
% <20µm av <delsikt	21.6 (22.4 mm)	36.9 (22.4 mm)			


	μm				mm							
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16	22.4	31.5
1	58.9	68.5	73.2	76.1	78.6	81.0	83.5	87.7	90.3	93.2	96.6	100.0
2	81.9	88.7	91.5	92.6	93.2	94.0	95.3	97.3	98.1	98.7	100.0	






Signatur:






Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 - 5_5E		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Spenningssti i skjærfase, p'-q plott				4,80
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
 Ekstern konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	Ekstern konsulent	08.03.2021	Rev. dato	2





Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 - 5_5E		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Spenningssti i skjærfase, s' - τ plott (MIT)				4,80
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
 Eksterne konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	Eksterne konsulent	08.03.2021	Rev. dato	3




Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 – 5_5E		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott				4,80
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
 Ekstern konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	08.03.2021	08.03.2021		4



Prosjekt			Labsysnummer: 2210008 – 5_5E		Borhull
Fv. 363 Bamble					10
Innhold					Dybde (m)
Mobilisering av styrkeparametere					4,80
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype	
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc	
 Ekstern konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur	
	08.03.2021	08.03.2021		5	



Prosjekt Fv. 363 Bamble			Labsysnummer: 2210008 – 5_5E		Borhull 10
Innhold Konsolidering					Dybde (m) 4,80
 Statens vegvesen	Utført GEV	Kontrollert Jansen	Godkjent Jansen		Forsøkstype CAUc
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato utført 08.03.2021	Revisjon Rev. dato		Figur 6



Informasjon om prøve

Prøvediameter 54 mm
 Dybde 4,80 m
 Utstyr Stålsylinder
 Beskrivelse av jordart Leirig silt

Forsøksinformasjon

Type forsøk CAUc
 Prøvediameter 54 mm
 Prøvehøyde 100 mm

Spenningsforhold – konsolidering


	σ'_v / σ'_a	σ'_h / σ'_r	K'_0
Estimert in situ	66,6	46,6	0,700
Planlagt forsøk	66,6	46,6	0,700
Oppnådd i forsøk	66,3	46,5	0,702
	kPa	kPa	kPa
Konsolideringshastighet	0,25	kPa/min	


Metning

Påføring av baktr.	2,0	kPa/min
Baktrykk	450	kPa
B-sjekk	0,950	


Skjærfase

Tøyningshastighet	2,0	%/time
-------------------	-----	--------


Prosjekt			Labsysnummer: 2210008 – 5_5E		Borhull
Fv. 363 Bamble					10
Innhold					Dybde (m)
Vurdering av prøve kvalitet etter HBV220					4,80
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype	
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc	
 Ekstern konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur	
	08.03.2021	08.03.2021	Rev. dato	7	






Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 – 5_8F		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU)				7,90
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
 Ekstern konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	16.03.2021			1




Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 – 5_8F		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Spenningssti i skjærfase, p' - q plott				7,90
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
 Eksterne konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	Eksterne konsulent	16.03.2021	Rev. dato	2



Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 – 5_8F		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Spenningssti i skjærfase, s' - τ plott (MIT)				7,90
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
 Ekstern konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	Ekstern konsulent	16.03.2021	Rev. dato	3



Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 – 5_8F		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott				7,90
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
Ekstern konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	16.03.2021			4



Informasjon om prøve

Prøvediameter 54 mm
 Dybde 7,90 m
 Utstyr Stålsylinder
 Beskrivelse av jordart Siltig leire

Forsøksinformasjon

Type forsøk CAUc
 Prøvediameter 54 mm
 Prøvehøyde 98 mm

Spenningsforhold – konsolidering

	σ'_v / σ'_a	σ'_h / σ'_r	K'_0
Estimert in situ	91,9	64,3	0,700
Planlagt forsøk	91,9	64,3	0,700
Oppnådd i forsøk	90,6	63,6	0,702
	kPa	kPa	kPa
Konsolideringshastighet	0,25	kPa/min	


Metning

Påføring av baktr.	2,0	kPa/min
Baktrykk	300	kPa
B-sjekk	0,885	

Skjærfase

Tøyningshastighet	2,0	%/time
-------------------	-----	--------

Prosjekt		Labsysnummer: 2210008 – 5_8F		Borhull
Fv. 363 Bamble				10
Innhold				Dybde (m)
Vurdering av prøvekvalitet etter HBV220				7,90
 Statens vegvesen Eksternt konsulent	Utført	Kontrollert	Godkjent	Forsøkstype
	GEV	Jansen	Jansen	CAUc
 Statens vegvesen Eksternt konsulent	Divisjon	Dato utført	Revisjon	Figur
	Eksternt konsulent	16.03.2021	Rev. dato	7



Borhull	Dybde	Type	Symbol	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)	K'_{oc}
10	4,80	CAUc	—	66,6	66,3	46,5	0,70
10	7,90	CAUc	—	91,9	90,6	63,6	0,70
			—				
			—				
			—				

Prosjekt


Rapportnummer: 2210008 – hull 10

Fv. 363 Bamble

Innhold

Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU)

 Statens vegvesen	Utført GEV	Kontrollert Jansen	Godkjent Jansen	Figur 1
	Region Ekstern konsulent	Dato utført 08.03.2021	Revisjon	
			Rev. dato	




Borhull	Dybde	Type	Symbol	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)	K'_{oc}
10	4,80	CAUc	—	66,6	66,3	46,5	0,70
10	7,90	CAUc	—	91,9	90,6	63,6	0,70
			—				
			—				
			—				

Prosjekt Rapportnummer: 2210008 – hull 10

Fv. 363 Bamble

Innhold
Spenningssti i skjærfase, p' - q plott

 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Figur 2
	GEV	Jansen	Jansen	
	Region	Dato utført	Revisjon	
	Ekstern konsulent	08.03.2021	Rev. dato	



Borhull	Dybde	Type	Symbol	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)	K'_{oc}
10	4,80	CAUc	—	66,6	66,3	46,5	0,70
10	7,90	CAUc	—	91,9	90,6	63,6	0,70
			—				
			—				
			—				

Prosjekt



Fv. 363 Bamble

Rapportnummer: 2210008 – hull 10

Innhold

Spenningssti i skjærfase, s'-τ plott (MIT)

 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Figur
	GEV	Jansen	Jansen	
	Region	Dato utført	Revisjon	
Ekstern konsulent		08.03.2021	Rev. dato	3



Borhull	Dybde	Type	Symbol	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)	K'_{0c}
10	4,80	CAUc	—	66,6	66,3	46,5	0,70
10	7,90	CAUc	—	91,9	90,6	63,6	0,70
			—				
			—				
			—				


Prosjekt Rapportnummer: 2210008 – hull 10

Fv. 363 Bamble

Innhold

Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott

 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Figur 4
	GEV	Jansen	Jansen	
	Region	Dato utført	Revisjon	
	Ekstern konsulent	08.03.2021	Rev. dato	



Borhull	Dybde	Type	Symbol	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)	K'_{oc}
10	4,80	CAUc	—	66,6	66,3	46,5	0,70
10	7,90	CAUc	—	91,9	90,6	63,6	0,70
			—				
			—				
			—				

Prosjekt

Fv. 363 Bamble

Rapportnummer: 2210008 – hull 10

Innhold

Konsolidering


 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Figur
	GEV	Jansen	Jansen	
	Region	Dato utført	Revisjon	
Ekstern konsulent	08.03.2021	Rev. dato		5



Borprofil

Oppdragsnr. 2210008 Navn FV363 Bamble kirke - Grindbakken
Serienr. 5_(B) Hullnummer 10
Koordinater EUREF89 NTM, Sone 9, N:166202.083 Ø:1112081.939 H:20.322

Analyseår 2021 Prøvetype





Merknader, Borprofil

Serienr. 5, Hullnr. 10

23.03.2021

Prøveserie mottatt 24/2-2021. Labbestilling mottatt 25/2-2021

Laboratorium: Regionalaboratoriet Skien - I henhold til H014-laprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222



Statens vegvesen

Borprofil, tabell

Sør

Oppdragsnr. 2210008

Navn FV363 Bamble kirke - Grindbakken

Analyseår 2021

Prøvetype

Serienr. 5_(B)

Hullnummer 10

Koordinater EUREF89 NTM, Sone 9, N:166202.083 Ø:1112081.939 H:20.322

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense WL	Utrullingsgrense Wp	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C _{ufc}	Konus, Omrørt, C _{ufc}	Sensitivitet, St
									C _{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m ³]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig silt, humusholdig		3.5	25.7							
2		1.0 - 2.0	Silt		0.5	25.4							
3		2.0 - 3.0				27.7							
4	A	3.35		19.8									
4	B	3.45				26.1			68.2	7.8			
4	C	3.55					27				66.0	3.7	18
4	D	3.65				26.4			53.7	9.6			
4	E	3.75	Leirig silt		0.8	26.1			57.6	11.0			
4	F	3.85											
5	A	4.35		19.6		27.3			42.2	9.7			
5	B	4.45					25	19			40.4	1.1	37
5	C	4.55											
5	D	4.65				27.0			42.8	10.5			
5	E	4.75	Leirig silt		0.7								
5	F	4.85				27.5			38.0	10.8			
6	A	5.35		19.6									
6	B	5.45				28.5			35.4	9.4			
6	C	5.55					24	18			42.2	0.6	72
6	D	5.65				29.2			34.7	7.1			
6	E	5.75				29.0			33.5	7.1			
6	F	5.85											
7	A	6.35		19.1									
7	B	6.45				31.5			33.4	5.0			

Prøveopplav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent



Statens vegvesen

Sør

Borprofil, tabell

Oppdragsnr. 2210008 Navn FV363 Bamble kirke - Grindbakken Analyseår 2021 Prøvetype
Serienr. 5_(B) Hullnummer 10 Koordinater EUREF89 NTM, Sone 9, N:166202.083 Ø:1112081.939 H:20.322

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense WL	Utrullingsgrense WP	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C _{ufc}	Konus, Omrørt, C _{ufc}	Sensitivitet, St
									C _{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m ³]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
7	C	6.55					24				31.7	0.2	159
7	D	6.65				32.3			31.5	5.1			
7	E	6.75				32.5			31.5	4.4			
7	F	6.85											
8	A	7.35		18.2		35.7			32.1	3.3			
8	B	7.45					25	17			34.3	0.1	343
8	C	7.55				37.7			25.4	4.4			
8	D	7.65											
8	E	7.75				38.2			25.7	2.7			
8	F	7.85	Siltig leire	18.2									
9	A	8.35		18.2									
9	B	8.45				42.2			26.9	3.7			
9	C	8.55					25	17			37.1	0.1	371
9	D	8.65				40.4			37.5	3.5			
9	E	8.75				41.7			37.4	3.4			
9	F	8.85											
10	A	9.35		17.8									
10	B	9.45				40.4			26.4	4.7			
10	C	9.55					27				32.5	0.1	325
10	D	9.65				44.1			24.4	5.3			
10	E	9.75				44.6			19.3	5.2			
10	F	9.85											



Merknader, Borprofil, tabell

Serienr. 5, Hullnr. 10

23.03.2021

Prøveserie mottatt 24/2-2021. Labbestilling mottatt 25/2-2021

Fv.363 Bamble kirke-Grindbakken

Oppdrag: 2210008

Prosjekt: C13522

Hull 10

Pose. Dybde 0,0-1,0m: Analysert til: Sandig silt, humusholdig

Mørk og lys brun prøve, løst, ganske tørt materiale med konsistens som tørr fersk gjær. Antatt sandig silt.

Arbeidsskjema				Versjon: 2018.3			
Oppdragsnr.	LABSYS nr.			2210008		Labnummer	
Hull nr	10			Analyse dato		1-1	
Dybde fra	0,0	Dybde til	1,0	Oppdr.navn		Fv363, Bamble Grindbakken G5 veg	
Prøvetaker i dato	SVV TENF+EP			24.02.2021		Geoteknisk fagressurs	
Sylinder nr.	Pose			Type		Asgritmur (Terraplan AS)	
Spesial				mm		Stål	
				KS-innblanding		Plast x	
						Pose	
STATENS VEGVESEN							
Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3							
Sted: FV 363		Dybde: 0-1					
BAMBLE		Jordart: Sand/Sandig silt					
Oppdrag nr.: L Fo 41980		Dato: 24/2-21					
Hull: 10		Sign: C.F. PER					
Pel:							



Pose. Dybde 1,0-2,0m: Analysert til: Analysert til Silt.

Prøven har mange sjatteringer i brunt og litt grått (lys-, mørk, rust- brune farger). Prøven er en fuktig klump med konsistens som tørr fersk gjær. Synlig humus. Antatt siltig (sandig) materiale.

Statens vegvesen		Arbeidsskjema		Versjon: 2018	
Oppdragsnr.	16	LABSYS nr.	2216008	Laborant	S-2
Hull nr.		Analysedato		Sign. laborant	
Dybde fra	1,0	Dybde til	2,0	Dybdenavn	FV363 Bamble Grindbakken CS veg
Provetaker i dato	SVV TENF-EP	24.02.2021	Geoteknisk fagressurs	Asgrimur (Terraplan AS)	
Sylinder nr.	Pose	Type	mm	Silt	Plast x Pose
		kilometer		KS-innblanding	Vannp
STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 28, Blindern, Oslo 3					
Sted	FV 363	Dybde	1-2	Jordart	Sand... silt
Oppdrag nr.	BAMBLE	Dato	24/2-21	Sign.	K.P. TKE
Hull	10				
Pel	Pose				



Pose. Dybde 2,0-3,0m:

Gråbrun prøve, lett fuktig. Antatt silt, (en del grov silt?).

Statens vegvesen		Arbeidsskjema		Versjon: 2018.3	
Oppdragsnr.		LABSYS nr.	2210008	Labnummer	5-3
Hull nr	10	Analysedato		Sign. laborant	
Dybde fra	2,0	Dybde til	3,0	Oppdr.navn	Fv363. Bamble Grindbakken CS veg
Prøvetaker i dato	SVV TENF+EP		24.02.2021	Geoteknisk fagressurs	Asgrimur (Terraplan AS)
Sylinder nr.	Pose	Type		min	Skål
Spesi				KS-innblanding	VonPost

STATENS VEGVESEN	
Veglaboratoriet, Gaustadalleen 29, Blindern, Oslo 3	
Sted	FV 363
Dybde	2-3
Jordart	Silt
Oppdrag nr.	7041980
Hull	10
Dato	24/2-21
Sign.	J.P. F.E.F.



Syl K10. Dybde 3,2-4,0m: Analysert til Leirig silt.

Prøven har gråbrun farge. Prøven er fast, men avtar noe i dybden og består av tørt til lett fuktig materiale med noen skjellrester i A bit. Antatt silt med noe sand/grov silt og noe leire.

Statens vegvesen		Arbeidskjema		Versjon 2018.3	
Oppdragsgiver:	LARSYS nr.	2210008	Løsningsnummer	5-4	
Prosjekt nr.	10	Analysedato	27.10.2021	Sign. laborant	
Oppdragsnr.	3.2	Dybde (m)	3.0	Oppdragsnavn	FV303 Bamble Grindbakken GS veg
Prosjektstart / dato	2018-08-01	24.02.2021	Overvaksnings / fagperson	Arntimor (Teraplan AS)	
Sylinder nr.	K10	Trakt	5.4	Prøve	
Spesifikasjon		Bidraget	KS-tilstand	VegPro	

STATENS VEGVESEN	
Vegprosjekt nr. 20, Bilde nr. 3	
Prosjekt nr. FV 303	Dybde 3.2-4
BAMBLE	Arbeidsnr. Silt
Oppdragsnr. 1704180	Dato 24.2.21
K10	Sign. FV Ter



F

E

D

C

B

A



C

B

A



F



E



D

